

® Asada フレーム部①



D-£ Na		±n □ 47	므 **	/##
Ref. No.	⊐-FNo.	部品名	員数	備考
1	BS829	B32F ガイドバー	2	
2	BS828	BS32F フレームガイド R	1	色変更(ダークグレー⇒ライトグレー)(設変 2021 年)
3	80163	六角穴付ボルト M6×15L 黒染	2	
4	80170	六角穴付ボルト M6×40L 黒染	2	
5	80189	六角穴付ボルト M10×25L 黒染	8	
6	81115	バネ座金 M10 黒染	8	
7	BS827	BS32F フレームガイド F	1	色変更(ダークグレー⇒ライトグレー)(設変 2021 年)
8	BS909	B32F 電源コード(№54 を含む)	1	
9	BS913	B32F リード線	1	
10	87147	分岐用接続端子(ニチフ) 63V	2	
11	87726	リレー G7J-4A-T AC100/120V	1	
12	87727	取付金具 R99-04G5F	1	
13	BS836	B32F 制御板	1	
14	82194	+ナベ小ネジ M4×10L メッキ	2	
15	82201	+ナベ小ネジ M6×10L メッキ	3	
16	BS835	BS32F 裏板止メ	2	
17	81113	バネ座金 M6 黒染	12	
18	80161	六角穴付ボルト M6×10L 黒染	12	
19	19722	C82 チューブフック	1	
20	82207	+ナベ小ネジ M6×8L メッキ	1	
21	BS833	B32Fコード止メ	2	
22	BS925	B32F ヒンジ	2	
23	82283	+皿小ネジ M6×25L 黒染	47	
24	8 29 49	+ <u>皿タッピンネジ M2×5L</u>	2	廃止(設変 2021 年)
25	SS0569	B32F アサダラベル	1	BS933 ⇒ SS0569 (設変 2021 年)
26	BS930	B32F フレーム	1	色変更(レッド-⇒ライトヴレ-)(設変 2021 年) 2017 年 6 月以前の場合、スピコンの交換が必要 必要部品 (BS977 スピコン N、№31、32、34、36~38、51、52)
27	BS834	B32F キャッチプレート	4	,
28	82210	+ナベ小ネジ M3×12L メッキ	16	
29	70643	グラバードアキャッチ C3805	4	70541 ⇒ 70643 (設変 1998 年 新旧互換性なし) 1998 年 7 月以前の場合、裏板組と BS834 B32F キャッチプレート(№27)の交換が必要
30	81084	リナット M3	16	
31	83009	スプリングピン Φ4×10L	1	
32	BS915	B32F ツマミシール	1	
33	80351	六角穴付止メネジ M4×4L	1	廃止 (設変 2012 年)
34	BS974	B32F 切断速度ツマミ N	1	※新旧互換性なし (注 1)参照 BS899 ⇒ BS955 (設変 2012 年 1 月) ⇒ BS969 (設変 2012 年 9 月) ⇒ BS974 (設変 2017 年 4 月)
35	BS898	B32Fスピコンツマミ	4	BS898 ⇒ BS954 (設変 2012 年 1 月) ⇒ 廃止 (設変 2012 年 9 月)
36	BS956	B32F 矢印	1	BS900 ⇒ BS956 (設変 2012 年 1 月)
37	82852	+スリムヘッド小ネジ M4×5L 黒染	2	82219 ⇒ 70643 (設変 2020 年)
38	BS966	B32F 制御シール SC502	1	BS931 ⇒ BS958 (設変 2012 年 1 月) ⇒ BS966 (設変 2012 年 9 月)
39	BS837	B32F スイッチ裏板	1	色変更(レッドー⇒ライトグレー)(設変 2021 年)
40	82282	+皿小ネジ M6×10L 黒染	2	員数変更 3 個 ⇒ 2 個 (設変 1996 年)
41	87170	ON スイッチ ABN110 補修組	1	


ハン	トソー	3 2 F		ノレーム部①
42	87171	OFF スイッチ ABN301 補修組	1	
43	BS935	BS32F 荷重調整シール	1	
44	BS914	B32F スイッチリート [*] 線	1	
45	81159	平座金 M5 黒染	4	
46	80201	- 六角穴付ボルト M5×10L 黒染	4	
47	BS901	B32F スイッチコード	1	
48	81158	平座金 M3 黒染	16	
49	BS831	B32F 裏板 A	1	ライトグレー 2021 年~
49	BS831R	B32F 裏板 A 赤	1	レット ~2021 年
50	BS832	B32F 裏板 B	1	ライトケ・レー 2021 年~
50	BS832R	B32F 裏板 B 赤	1	レット
51	81028	内角ナット M4 一種 メッキ	1	V/F 192021 4
			1	
52	80443	六角穴付止メネジ M4×10L	1	\$ 1 (=0.± 0000 fr)
53	81195	バネ座金 M4 メッキ	2	廃止(設変 2020 年)
54	87137	接地アダプタ	1	
40	DC047			= // h* / 0001 Æ .
組	BS947	B32F 裏板 A 組 (№22 (フレーム側含む),28, 29, (フレーム側含む) 30,45,46,48,49)		ライトグレー 2021 年~
	D0047D			1 1° 2004 F
組	BS947R	B32F 裏板 A 組 赤(№22(フレーム側含む),28,		レット゛ ~2021 年
40	D0040	29, (フレーム側含む) 30,45,46,48,49)		- // h* /
組	BS948	B32F 裏板 B 組 (№28,29 (フレーム側含む),30,48,50)		ライトグレー 2021 年~
40	D0040D			L 1° 2004 #
組	BS948R	B32F 裏板 B 組 赤 (No.20 00 (7) / / / / / (No.20 00 (7) / / / / / / / / (No.20 00 (7) / / / / / / / / / / / / / / / / / / /		レッド ~2021 年
		(№28,29(フレーム側含む),30,48,50)		
	\\\\(\(\frac{1}{2}\)	BS969⇒BS971 補修組Ⅱ一式で交換		
	※(注 1)	BS909→BS9/1 補修租工一式 C交換		
	※(注 1)	BS899/BS955⇒BS963 スピコン補修組		
	/\(\/\	Decouple of the property of th		



@Asada フレーム部②

	1 /	02 1		
Ref. No.	コード№.	部品名	員数	備考
1	80209	六角穴付ボルト M12×30L 黒染	10	
2	81164	平座金 M12 メッキ	24	
3	84188	ボールベアリング 6301ZZ	12	
4	80610	六角穴付ボルト M12×40L 黒染	2	
5	BS830	B32F のこ刃受け	2	
6	80166	六角穴付ボルト M6×20L 黒染	4	
7	81113	ばね座金 M6 黒染	4	
8	BS838	BS32F ブラケット	1	
9	80180	六角穴付ボルト M8×35L 黒染	4	
10	81114	ばね座金 M8 黒染	4	
11	83042	スプリングピン Φ6×30L	4	
12	BS889	B32F のこ刃ガイド F	1	
13	BS891	B32F ピン B	8	
14	81151	平座金 M8 メッキ	8	
15	84194	ボールベアリング 628ZZ	16	
16	BS890	B32F ピン A	2	
17	84409	ボールベアリング 626ZZ	2	
18	81155	平座金 M6 メッキ	2	
19	82200	+なべ小ねじ M6×10L 黒染	2	
20	BS894	B32F スクレーパ板	1	
21	BS893	B32F スクレーパゴム	1	
25	BS892	B32F のこ刃ガイド R	1	
29	81147	平座金 M8 黒染	4	
組	BS817	B32F スクレーパ組	1	Nº19~21


@Asada テンション・従動部



@Asada テンション・従動部

	' '	<u> </u>	Ī	/
Ref. No.	コード№.	部品名	員数	備考
1	70543	回転グリップ GTR 19×M6	1	
2	BS865	B32F テンションハンドル	1	
3	83042	スプリングピン Φ6×30L	1	
4	BS863	B32F 送りねじ	1	
5	BS864	B32F 送りねじカバー	1	
6	81042	Uナット M6 一種 メッキ	1	
7	80365	六角穴付止めねじ M6×20L	1	80362 ⇒ 80365 (設変 1989 年)
8	84152	スラストベアリング 51103	1	(h)
9	81247	皿ばね 16H	15	員数変更 16 個 ⇒ 15 個 (設変 2002 年)
10	BS862	B32F 送りねじガイド	1	
11	34305	ストッパピン	1	
12	34306	ストップスプリング	1	
13	80602	六角穴付ボルト M10×12L 黒染	1	80377 ⇒ 80602 (設変 2013 年)
14	82200	+なべ小ねじ M6×10L 黒染	4	00077 → 00002 (政文 2010 牛)
15	SS0570	B32F 機銘板	1	BS934 ⇒ SS0570(設変 2021 年)
			 	53934 → 330370(設変 2021 年)
16	BS860	B32F 従動軸	1	
17	80166 BC064	六角穴付ボルト M6×20L 黒染	2	
18	BS861	B32F 従動カラー (2 ヶ入)	1	
19	82273	+皿小ねじ M5×10L メッキ	3	
20	84137	スラストベアリング 51106	1	
21	BS840	B32F プーリ用のこ刃受け	1	
22	BS859	B32F 従動プーリ	1	
23	84431	ボールベアリング 6204-2RS	2	84169 ⇒ 84431 (設変 2003 年)
24	70542	歯付ベルト 300L 80 歯	1	
25	BS841	B32F ベルト押え	1	
26	84282	ベアリング用座金 AW04	1	
27	80201	六角穴付ボルト M5×10L 黒染	3	
28	84272	ベアリング用ナット ANO4	2	
29	81149	平座金 10-22 黒染	1	
30	81115	ばね座金 M10 黒染	1	
31	81266	ウェーブワッシャ W-32	1	
組	BS808	B32F 従動プーリ組	1	(№ 16, 18~28, 31)
組	BS809	B32F テンション組	1	(№ 1~13, 17, 29, 30)
		1		
		1		


Asada 駆動部





	トノー	326		河 上 美儿 口
Ref. No.	コード№.	部品名	員数	備考
1	70509	B222 モータカバー	1	
2	BS907	B32F モータ 100V 300W (№ 1, 27 を含む)	1	
3	BS939	B32F モータコード	1	
4	34145	フック	1	
5	80170	六角穴付ボルト M6×40L 黒染	4	
6	BS844	B32F ハウジング	1	色変更(レッドー⇒ライトグレー)(設変 2021 年)
7	84116	ボールベアリング 6201ZZ	2	
8	BS981	B32F 第一軸本体	1	適用機番 800681、800691、900801~(注 1)
9	BS979	B32F 第一軸減速ギア	1	適用機番 800681、800691、900801~(注 1)
10	BS842	BS32F 駆動軸	1	
11	83289	キー 5×5×12.5 (両丸)	2	
12	BS846	B32F 第一軸カラー	1	
13	BS847	B32F 第一軸ピニオン	1	
14	83321	C 形止め輪 S-12	1	
15	80017	六角ボルト M6×20L 黒染	3	
16	81113	ばね座金 M6 黒染	3	
17	BS843	B32F 駆動ギヤ	1	
18	82273	+皿小ねじ M5×10L メッキ	3	
19	84137	スラストベアリング 51106	1	
20	BS840	B32F プーリ用のこ刃受け	1	
21	BS839	B32F 駆動プーリ	1	
22	84431	ボールベアリング 6204-2RS	2	
23	70542	歯付ベルト 300L 80 歯	1	
24	BS841	B32F ベルト押え	1	
25	84282	ベアリング用座金 AW04	1	
26	80201	- 六角穴付ボルト M5×10L 黒染	3	
27	84272	ベアリング用ナット ANO4	1	
28	82175	+なべ小ねじ M4×8L 黒染	1	
組	BS802	B32F 駆動プーリ組(No.10, 15~27)	1	
		2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	(注 1)	Ref.№8,9 が一体型の場合、		
	(/= 1)	コード№BS845 第一軸補修組で交換		

②Asada 基準軸·荷重調整部




②Asada 基準軸·荷重調整部

• • •	. /	V		
Ref. No.	コードNo.	部品名	員数	備考
1	BS977	スピードコントローラ N(BN-2800-8A)	1	85669 ⇒ BS967※(設変 2012 年)⇒BS977※※
2	85002	雄コネクタ CIN1/4×PT1/4	2	,
3	BS903	B32F リミットスイッチコード	1	
4	70328	キャプコン OA-W1609	1	
5	87172	リミットスイッチ ZE-N-2	1	
6	BS904	BS32F スイッチプレート	1	
7	81042	Uナット M6 一種 メッキ	2	
8	BS895	B32F シリンダーピン A	1	
9	70544	B32F ピロボールロットエンド	1	
10	83374	スナップピン 12 黒染	2	
11	81045	六角ナット M12 三種 メッキ	1	
12	BS928	油圧シリンダ	1	
13	85030	加工フリンプ 雄エルボ LIN 1/4×PT 1/4	3	
14	85402	#エルバ LIN 1/4ヘド 1 1/4 チューブ N2-1-1/4 (300mm)	1	出荷 1 本=1m
15		` '	1	
	85402-2	チューブ N2-1-1/4 (1900mm)		出荷 1 本=2m(設変 2018 年)
16	85001	雄コネクタ CIN1/4×PT1/8	1	
17	85049	チーズ 1/4	2	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
18	85013	ニップル 1/4×1/4	4	員数変更 5 個 ⇒ 4 個 (設変 2012 年)
19	85667	チェックバルブ CV102	1	
20	BS896	B32F シリンダーピン B	1	
21	85668	ブリーザーキャップ BM 3/8	1	
22	BS897	B32F タンク	1	
23	85666	オイルゲージ O-1	1	
24	85402-2	チューブ N2-1-1/4 (1400mm)	1	出荷 1 本=2m(設変 2018 年)
25	85670	ボールバルブ PT1/4"黄銅	1	
26	85023	雄雌エルボ PT 1/4×1/4	1	
27	BS851	BS32F アーム	1	
28	81116	ばね座金 M12 黒染	3	
29	80209	六角穴付ボルト M12×30L 黒染	3	
30	80177	六角穴付ボルト M8×20L 黒染	2	
31	81114	ばね座金 M8 黒染	2	
32	BS938	BS32F 荷重アーム	1	
33	81080	六角袋ナット M16	1	
34	81153	平座金 M16 メッキ	2	
35	BS858	B32F 荷重ばね	1	
36	81153	平座金 M16 メッキ	1	
37	81153	平座金 M16 メッキ	2	
38	84145	ボールベアリング 6203ZZ	2	
39	BS857	BS32F 荷重シャフト	1	
40	80172	六角穴付ボルト M6×50L 黒染	1	
41	81042	Uナット M6 一種 メッキ	1	
42	BS849	BS32F 軸受用カラー	1	
43	80197	六角穴付ボルト M12×55L 黒染	2	
44	81116	ばね座金 M12 黒染	2	
45	81164	平座金 M12 メッキ	2	
46	BS854	BS32F 調整ねじ	2	
47	BS852	BS32F 調整基準軸	1	
48	BS855	BS32F 調整ブッシュ	2	
49	BS853	BS32F 基準軸プレート	1	
50	81153	平座金 M16 メッキ	2	
51	84145	ボールベアリング 6203ZZ	2	
52	BS849	BS32F 軸受用カラー	1	
53	BS848	BS32F 軸受用ガラー BS32F 軸受	1	
54	81080	六角袋ナット M16	1	
55	81116	八月表アット MIO ばね座金 M12 黒染	2	
56	80209	はな産金 M12 黒栄 六角穴付ボルト M12×30L 黒染	2	
00	00209	ハ州八川小ルト IVIIZ*JUL 黒栄		


②Asada 基準軸·荷重調整部

	1. /	JZI		空干和 的主则正则
Ref. No.	コードNo.	部品名	員数	備考
57	80611	六角穴付ボルト M12×45L 黒染	2	
58	81116	ばね座金 M12 黒染	2	
59	BS850	BS32F 基準軸	1	
	85643	B32F 油圧オイル 1L	1	
60	85050	ニップル 1/4 ″ NL-200	1	85013 ⇒ 85050 (設変 2012 年)
組	BS963	32F スピコン補修組	1	※ 2012 年 9 月以前の旧型用(型番 SC602 用)
組	BS821	B32F リミットスイッチ組 (№ 3~7)	1	// 10:12 07/5/15/01 E 1/15(E H
437	30021	301. 7 (7 7 7 7 7 7 mg (N= 0 7)	·	
ID #II	Deoca	D20に マピーン ##	4	- 2042 左 0 目(7½°¬)、刑来 COCO2 ACCO00 円)
旧型	BS963	B32F スピコン補修組	1	~2012 年 9 月(スピコン型番 SC602、AS5000 用)
旧型用	**BS971	B32F スピコン補修組 II	1	~2017 年 5 月(スピコン型番 SC502 用)
新型	***BS977	B32F スピコン N	1	2017 年 6 月以降(スピコン型番 BN-2800-8A 用)






	•	321		7 1 7 HP (
Ref. No.	コードNo.	部品名	員数	備考
1	BS870	B32F 口金 R	1	
2	80109	六角ボルト M12×35L ステン	1	
3	81164	平座金 M12 メッキ	3	
4	80612	六角穴付ボルト M12×25L	1	
5	BS871	B32F 口金カラー	2	
6	BS874	B32F 口金 F	1	
7	80209	六角穴付ボルト M12×30L 黒染	1	
8	70558	BS222 グリップ GTF-28×M12	1	
9	BS595	B22F クランプロッド	1	
10	BS875	B32F スライダ	1	
11	45470	平バイス打込ピン	1	
12	BS876	B32F 送りねじガイド	1	
13	83067	スプリングピン Φ3.5×12L	1	
14	80163	六角穴付ボルト M6×15L 黒染	19	
15	BS868	B32F バイス板 A	1	
16	80168	六角穴付ボルト M6×30L 黒染	2	
17	81113	ばね座金 M6 黒染	2	
18	80020	六角ボルト M6×30L 黒染	1	
19	81066	八角ホルト Midx30L 黒泉 六角ナット M6 三種 黒染	1	81008⇒81066(設変 2022 年)
20	BS873	八角)ット Wio 三性 無栄 B32Fストッパ	1	01000→01000 (政友 2022 牛)
21	83355	パーカー鋲 4×4.8L	2	
22		B32F 目盛プレート		
	BS937	1	1	
23	80163	六角穴付ボルト M6×15L 黒染	2	
24	BS872	B32F 口金ナット	1	
25	BS867	B32F 平バイス	1	
26	BS596	B22F スライダ受け	1	
27	81113	ばね座金 M6 黒染	3	
28	80166	六角穴付ボルト M6×20L 黒染	3	
29	BS869	BS32F バイス板 B	1	
30	BS878	B32F バイスねじガイド	1	
31	BS877	B32F バイスねじ	1	
32	81170	スラストワッシャ AS1528	3	
33	84326	オイレスドライメット 70B-1520	1	
34	83042	スプリングピン Φ6×30L	1	
35	BS879	バイスハンドル BSD140	1	
36	70543	回転グリップ GTR 19×M6	1	
37	BS824	B32F バイス本体へリサート付	1	
		1		





	. /	JZI		7 1 7 HP (E)
Ref. No.	コードNo.	部品名	員数	備考
1	BS880	BS32F 把手	1	
2	80618	低頭キャップ M8×40L	4	
3	81114	ばね座金 M8 黒染	4	
4	81080	六角袋ナット M16	2	廃止(設変 2016 年)
5	81153	平座金 M16 メッキ	2	廃止(設変 2016 年)
6	88485	キャスタ PN-200	2	廃止(設変 2016 年)
7	BS882	B32F キャスタ軸 B	2	廃止(設変 2016 年)
8	81124	ばね座金 M16 メッキ	2	廃止(設変 2016 年)
9	81039	六角ナット M16 一種	2	廃止(設変 2016 年)
10	BS927	BS32F バルブ注意シール	1	,
11	80161	六角穴付ボルト M6×10L 黒染	1	
12	19722	C82 チューブフック	1	
13	81080	六角袋ナット M16	4	員数 2⇒4(設変 2016 年)
14	81124	ばね座金 M16 メッキ	4	員数 2⇒4(設変 2016 年)⇒廃止(設変 2024 年)
15	81153	小形丸平座金 M20 メッキ	4	員数 2⇒4(設変 2016 年)⇒81153⇒90003(設変 2024 年)
16	88485	キャスタ W-200RB	4	員数 2⇒4(設変 2016 年)
17	81169	スラストワッシャ AS2035	4	員数 2⇒4(設変 2016 年)⇒81265⇒81169(設変 2024 年)
18	BS883	B32F キャスタ軸 A	2	員数 1⇒2(設変 2016 年)⇒(設変 2024 年)
19	70546	レベルアジャスタ C-275A1	3	
20	81036	六角ナット M16 一種	3	81039⇒81036(設変 2022 年)
21	66333	矢印シール	4	0.000 0.000 (MXX =0== 17
22	80063	六角ボルト M10×70L 黒染	1	
23	81021	六角ナット M10 三種 メッキ	1	
組	BS812	B32F キャスタ R 組(№ 13~18)	2	員数 1⇒2(設変 2016 年)⇒(設変 2024 年)
7411	20012	BOLL (VV) RAM (NO 10)	<u> </u>	A
			+	
				1

@Asada チェンクランプ組



@Asada チェンクランプ組

	1 /			ノーシップングロ
Ref. No.	コードNo.	部品名	員数	備考
1	BS921	B32F ノブ	1	
2	83036	スプリングピン Φ6×20L	1	
3	BS885	B32F 押えブロック	1	
4	BS887	B32F 押えボルト	4	
5	BS888	B32F リーフチェン	4	
6	BS886	B32F 押えねじ	1	
7	BS884	B32F 押えプレート	1	
8	81155	平座金 M6 メッキ	1	
9	80162	六角穴付ボルト M6×12L 黒染	1	
組	BS813	B32F チェンクランプ組 (№ 1~9)	1	
		,		